





















-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
Zaszczenia, zawilgocenia, glory i porosty (6)
Ułbiki w ceglach (8)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
Zaszczenia, zawilgocenia, glory i porosty (6)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
Ułbiki w ceglach (8)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
Przymurowania (4)
-  Czarne nawarstwienia (2)
-  Przymurowania (4)
-  Włóme zaprawy (13)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
Przymurowania (4)
Zaszczenia, zawilgocenia, glory i porosty (6)
Ułbiki spoin (12)
-  Spękania (5)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
Przymurowania (4)
Ułbiki spoin (12)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
Zaszczenia, zawilgocenia, glory i porosty (6)
Ułbiki w ceglach (8)
Ułbiki spoin (12)
-  Ułbiki w ceglach (8)
-  Ułbiki spoin (12)
-  Miejsca pobrania próbek
-  Ułbiki tynku (10)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
Ułbiki spoin (12)
-  Czarne nawarstwienia (2)
Zaszczenia, zawilgocenia, glory i porosty (6)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Czarne nawarstwienia (2)
Ułbiki tynku (10)
-  Złocistogłówna cegły (1)
Ułbiki w ceglach (8)

Uwaga:
Na rysunkach nie zaznaczono zniszczeń występujących na całej lub prawie całej powierzchni jak np. nawarstwienia, zniszczone lica cegieł

ELEWACJA WSCHODNIA - KORPUS

Biuro Inżynierskie Budowlane - Dr inż. Marek Słomka			
30-209 Jawiszewo, ul. Armii Krajowej 2			
Obekt: Kościół p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny	Faza: Projekt Budowlany		
Adres: ul. Armii Krajowej 2, 37-100 Turysta	Data: 1.2014		
Tytuł: Projekt prac konserwatorskich obiektu sakralnego p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, ul. Armii Krajowej 2, 37-100 Turysta			
Typ i rok: Działanie zachowawcze - stan zachowania			Skala: 1:50
Autorzy: projekt: inż. Marek Słomka, inż. Szymon Wójcik, inż. Andrzej Kozłowski			Wymiar: 05
w specjalności architektura i konserwacja zabytków			
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			